

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	19398 9	motor with (housing casing)	US- PGPUB ; USPAT ; USOCR
2	BRS	L2	31416	1 same (lead feed)	US- PGPUB ; USPAT ; USOCR
3	BRS	L3	42358 0	(inner within) with (rib groove protrusion)	US- PGPUB ; USPAT ; USOCR
4	BRS	L4	4237	2 and 3	US- PGPUB ; USPAT ; USOCR
5	BRS	L5	557	4 and rotor and stator	US- PGPUB ; USPAT ; USOCR
6	BRS	L6	70	5 not groove	US- PGPUB ; USPAT ; USOCR
7	BRS	L7	10038	motor with (housing casing)	EPO

8	BRS	L8	466	7 same (lead feed)	EPO
9	BRS	L9	8170	(inner within) with (rib groove protrusion)	EPO

	Time Stamp	Comments	Error Definition	Err ors
1	2005/06/14 10:10			
2	2005/06/14 10:11			
3	2005/06/14 10:11			
4	2005/06/14 09:44			
5	2005/06/14 10:02			
6	2005/06/14 10:02			
7	2005/06/14 10:14			
8	2005/06/14 10:14			
9	2005/06/14 10:14			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
10	BRS	L10	9	8 and 9	EPO
11	BRS	L11	13523	motor with (housing casing)	JPO
12	BRS	L12	758	11 same (lead feed)	JPO
13	BRS	L13	41324	(inner within) with (rib groove protrusion)	JPO
14	BRS	L14	13	12 and 13	JPO
15	BRS	L15	47315	motor with (housing casing)	DERWE NT
16	BRS	L16	1988	15 same (lead feed)	DERWE NT
17	BRS	L17	63591	(inner within) with (rib groove protrusion)	DERWE NT
18	BRS	L18	31	16 and 17	DERWE NT

	Time Stamp	Comments	Error Definition	Err ors
10	2005/06/14 10:11			
11	2005/06/14 10:17			
12	2005/06/14 10:17			
13	2005/06/14 10:17			
14	2005/06/14 10:14			
15	2005/06/14 10:17			
16	2005/06/14 10:17			
17	2005/06/14 10:17			
18	2005/06/14 10:17			